

お取引様各位

平成 30 年 12 月吉日

株式会社 クロン

■お客様によるクロン製品の改造及び修理に関するご注意■

下記に示しますパーツはユニット扱いとなっておりますので、お客様による分解、調整、改造等は、時間の経過により機械の他の部品の故障を引き起こしたり、思わぬ事故に繋がる可能性もございますので、お客様による分解、調整、改造等は絶対に行わないでいただきますよう、お願い申し上げます。

又、お客様による修理の際は、弊社供給の純正パーツ以外の物も使用されませんよう、重ねてお願い申し上げます。特に、蛍光灯関係は純正パーツ以外を使用されると大事故につながる恐れがございますので、必ず弊社の純正品又は代替品をご使用ください。

<ユニット扱いとするパーツ>

- 1) PCB ボックスユニット(電源ユニット、各種基板 ASSY を含む)
- 2) LCDモニターユニット
- 3) メダルホッパーユニット
- 4) ACトランスユニット

なお、弊社供給の純正パーツ以外の物を使用して改造又は修理された機械に対しての部品販売及び修理対応、又は弊社に送付された現物修理品において、分解、調整、改造等が行なわれている場合、或いは故障原因が弊社供給の純正パーツ以外の物を使用されたことによるものと判断される場合には、弊社としまして、部品販売及び修理対応はお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

クロン製品の部品販売及び修理・メンテナンス対応は、すべてスタンバイ株式会社に委託しておりますので、必ずスタンバイ株式会社宛ご相談ください。

スタンバイ株式会社 TEL:03-3676-9090 FAX:03-4496-4989

ご理解ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

以上